

סילבוס – ריתוך צנרת נירוסטה שורש וכיסוי בארגון (TIG)

שעות	הנושא	מס
2	תורת החומרים	1
2	תאוריה של הריתוך ודרישות מהרתך	2
1	כלי מדידה	3
10	הדרכה ותרגול הריתוך לפי חומרים בעוביים מגוונים	5
10	ריתוך תפר שורש + מילוי ב TIG בפלטות נירוסטה 4 מ"מ בניצב	6
10	ריתוך תפר שורש + מילוי ב TIG בפלטות נירוסטה 4 מ"מ מעל הראש	7
10	ריתוך תפר שורש + מילוי ב TIG בצינורות 3 צול ו-4 צול	8
1	בדיקת איכות השורש ובדיקות רוחב וצפיפות התפר בכיסוי	9
3	בדיקת תוצאות – תיקון תקלות	10
1	ביקורת על הריתוך	11
50	סה"כ שעות	